

Утверждаю;  
Руководитель Управления  
социальной защиты населения  
В МО «город Махачкала»  
А.М.Османов  
От 3 февраля 2015 года.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 2-25**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта - объект образования  
1.2. Адрес объекта 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Петра I 55а  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 1 объект из 3-х зданий, 2; 2; 3 этажей, 2864,27 кв. м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_), \_\_\_ кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); кв. м  
1.4. Год постройки здания 1985г., последнего капитального ремонта 2009 г.  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015 г.  
капитального 2020г.  
сведения об организации, расположенной на объекте  
1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №29» МБОУ СОШ №29  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Петра I 55а.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**  
(по обслуживанию населения)

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
Троллейбус №3, маршрутное такси № 23,16,45,69, 69а, 63, 12а, 101а, 12, 14, 44.  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  
автобус 100  
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:  
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 100-150 м  
3.2.2. время движения (пешком) 6-7мин.  
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)  
3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; да  
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет  
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать подъем)  
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (\_\_\_\_\_)

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ(К,О,Г,С), ВНД(У)
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	ДУ(К,О,Г,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ(К,О,Г,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ(К,О,Г,С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ(К,О,Г,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ(К,О,Г,С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ(К,О,Г,С)
		ДУ(К,О,Г,С)

<\*\*\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

*Не организованы места парковки автотранспорта инвалидов с установкой знаков «Инвалид». Отсутствуют указатели движения, информационных стендов высокой контрастности. Нет пандусов с опорными поручнями и защитными козырьками. Дверные проемы нуждаются в расширении.*

*Необходимо установить опорные поручни с горизонтальным завершением с двух сторон. Также необходимо установить звуковые маячки у входной двери,*

контрастная маркировка дверных проемов и ручек, поручней и крайних ступеней лестничных маршей;

Не установлены рифленые напольные указатели у входных дверей. Отсутствуют дублирующие средства отображения информации общественного назначения выпуклыми символами.

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	С– Установка указателей движения, информирующих стендов высокой контрастности К - Организация мест парковки автотранспорта инвалидов на удалении не более 50 м с установкой знаков «Инвалид» Понижение высоты бордюрного камня с организацией съезда
2	Вход (входы) в здание	С - Установка звуковых маячков у входной двери , Контрастная маркировка дверных проемов и ручек, поручней и крайних ступеней лестничных маршей, Установка рифленых напольных указателей у лестничных маршей и входных дверей К-Устройство пандусов с опорными поручнями и защитными козырьками, Замена дверей на автоматические раздвижные , Расширение дверных проемов, Замена дверного полотна на полотно со смотровой панелью Замена дверной коробки. О - Установка опорных поручней с горизонтальным завершением с двух сторон
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	С –Установка рифленых напольных указателей у крайних ступеней лестничных маршей О –Установка опорных поручней
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	К - Расширение дверных проемов с устранением порогов Г –Оборудование текстовыми средствами связи, в том числе с бегущей строкой Установка электронных носителей статической и динамической информации (табло, большие экраны, дисплеи и пр.), в т.ч. дублирующих

		звуковую информацию
5	Санитарно-гигиенические помещения	<p>К - Расширение дверных проемов, Установка кнопки аварийного вызова, Установка опорных поручней у унитаза и раковины, Обеспечение пространства для размещения и маневрирования кресла-коляски О - Замена унитаза на специальный высотой 50 см, Установка крючков для костылей, Установка опорных поручней у унитаза и раковины, Установка кнопки аварийного вызова. С - Установка направляющих поручней контрастных цветов или тактильной полосы от входа к унитазу</p>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Дополнить специальными средствами для слепых и глухих, установка средств связи с усилителями звука (таксофоны и пр.).
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<p>С - Установка указателей движения, информирующих стенов высокой контрастности К - Организация мест парковки автотранспорта инвалидов на удалении не более 50 м с установкой знаков «Инвалид» Понижение высоты бордюрного камня с организацией съезда</p>
8	Все зоны и участки	

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2015 г

в рамках исполнения Государственной программы Республики Дагестан «Доступная среда» на 2013-2015 годы

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – Частичная доступность объекта для всех категорий инвалидов  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

- 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
- 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
- 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;
- 4.4.6. другое \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата - планируется размещение до конца 2015 года \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту                                      | на _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание  | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании  | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта                                       | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений                                      | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте                                | на _____ л. |
| Результаты фотофиксации на объекте  | на _____ л. |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ  | на _____ л. |
| Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) |             |

Руководитель

рабочей группы \_\_\_\_\_ Юсупова Н.Ю. \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей групп

\_\_\_\_\_ Алисултанова А.М. \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.) (Подпись)

\_\_\_\_\_ Ильясов Р.М. \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов \_\_\_\_\_ Бутаева С.Г. \_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

(Подпись)

\_\_\_\_\_ Малачилов А.Д. \_\_\_\_\_




(Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте Директор Магомедов М.М.



(Ф.И.О.)

(Подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_)

Комиссией (название). \_\_\_\_\_